

平成 19 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名 サンウエーブ工業株式会社
代表者名 取締役社長 織田 昌之助
(コード番号 7993 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員
財務部長 熊沢 敏男
(TEL 03 - 3518 - 4317)

「小形キッチンユニット用電気こんろ」の無償改修促進のための強化策実施に関するお知らせ

当社が過去に販売しました小形キッチンユニットに組み込んである“電気こんろ”に起因した事故(火災)が継続して発生していることから、これまでも事故防止のため、当該電気こんろの製造業者と連携して無償での改修を行ってまいりました。しかしながら、まだ相当数の未改修物件が残っており事故につながる懸念があることから、「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」(以下、電気こんろ協議会と略称)との連携の下、改修促進のための各種施策の強化に取り組み、極力早期での改修完了を図ることといたしましたのでお知らせいたします。

ご愛用の皆様には多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、なにとぞ改修促進に向けご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 事実の経緯

- 1) 当社が 1984 年(昭和 59 年)から 1996 年(平成 8 年)までの間に販売した小形キッチンユニット(約 13 万セット)に組み込んでいる富士工業株式会社が製造した電気こんろに起因した事故(火災)が継続して発生しており、その原因の一つが誤作動を招きかねないスイッチの構造(注 1)にあると判断されたため、これまで当該スイッチ操作部の無償交換(改修)を行ってまいりました。
(注 1)スイッチのツマミが飛び出た形状であるため、身体や物が接触し、意図せずスイッチが『入』となる可能性のある構造であり、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて事故(火災)に至る場合があります。
- 2) 平成 18 年度は当該電気こんろにつき約 19,000 台の改修実績がありました。平成 19 年 6 月末現在の累計改修率は 28.7%であり、未改修の製品から事故が発生していることから、早期に改修を完了する必要があると判断し、改修促進に向けて各種施策を強化することといたしました。

2. 無償改修対応製品と改修方法

1) 無償改修対象製品

電気こんろ品番	小形キッチンユニット品番	対象台数	改修必要台数
SBE - 101 - 100V SBE - 101 - 200V FHS - 31A、FHS - 31B	TMKE - 120A1U、TMKE - 120A2U TMKE - 120B1U、TMKE - 120B2U TMKE - 105A1U、TMKE - 105A2U TMKE - 105A1U、TMKE - 105A2U TMKE - 90A1U、TMKE - 90A2U TMKE - 90B1U、TMKE - 90B2U	130,965	93,331

2) 改修方法

身体や物が接触してもスイッチが入らないように、「飛び出た形状のツマミ」を『ガード付きのツマミ』に交換させていただきます。交換時間は5～10分/台です。

改修方法の詳細や連絡先等は、添付の「電気こんろを安全にお使いいただくために」をご参照ください。

3. 実施する改修促進強化策

社内に改修対象製品の探索・特定から改修実施までの施策の立案・実施を一元的に統括する『電気こんろ改修促進委員会(委員長:増原副社長)』を新たに設置するとともに、専任人員を増強する等の強化策を実施することにより、改修の大幅スピードアップを図り、対象製品の改修が早期に完了するよう全力を傾注してまいります。

とりわけ、所在が特定できていない改修対象製品(約80,000台)の探索・発掘に向け、次の施策を展開してまいります。

テレビ、新聞等を活用した広報(告知・啓発)活動の強化

当社の営業マン・販売組織等を活用してのワンルームマンション等の集合住宅を対象にしたローラー作戦の実施

国公立・私立大学の生協、協会等への協力要請(単身者対策)

当社OB会組織、お得意様等への協力要請 ほか

電気こんろ協議会は、多口電気こんろについても、ツマミが飛び出たタイプのスイッチ操作部を有する構造のものについては、改修対象に加えることとしております。当社としても、電気こんろ協議会に連携して、多口電気こんろにつきましても、必要な取組みを行なってまいります。

4. 業績への影響

本促進強化の実施が当社の連結および単独業績に与える影響につきましては、現在、集約・精査中であり、判明次第ご報告申し上げます。

以上

< 添付資料 >

電気こんろをご安全にお使いいただくために

サンウエーブ工業株式会社

■安全なスイッチ操作部に交換いたします

弊社では下記対象機種種のスイッチ操作部の無償交換を行っております。対象機種種をご使用のお客さまは下記へご連絡ください。



【スイッチつまみ横面タイプ】

スイッチつまみが小形キッチンユニットの横面にあり、スイッチつまみが飛び出しているタイプです。

対象電気こんろ機種名
SBE-101(100V)、SBE-101(200V)
FHS-31A(200V)、FHS-31B(100V)


■スイッチ操作部の改修前と改修後の比較

スイッチつまみを「ガード付つまみ」へ交換いたします。



■ご連絡先

サンウエーブ工業株式会社 CS・品質統括部 安全品質管理センター

 フリーダイヤル 0120-190530 ※携帯電話・PHSからのご利用も可能です。

受付時間 ● 9:00~20:00 2007年7月4日~2007年7月16日まで毎日

● 9:00~17:00 2007年7月17日以降、土、日、祝日を除く

FAX 03 - 5285 - 3667

〒162-0056 東京都新宿区若松町 31 - 4 (若松町ビル 4階)